

Согласовано
Директор Департамента образования
Администрации города
Г.Н.Османкина
« 29 » августа 2014 г.



утверждаю.
Заведующий МБДОУ
д/с № 64 «Радуга»
И. М. Рагозина
« 29 » августа 2014 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 64 «Радуга»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, 20/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажное, 5388,1 кв.м
 - часть здания кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10430,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (июль 2015), капитального: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
 - полное юридическое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 «Радуга»,
 - краткое наименование: МБДОУ № 64 «Радуга»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, 20/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор на оперативное управление муниципального имущества
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 62801 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

4. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) дошкольное образование

2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольные образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, в доме, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слух; нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость пропускная способность 457 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-м направлениях, вблизи объекта располагаются :

- две остановки «Банк Уралсиб», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Мира 280м и наименованием маршрутов № 7, № 8, с чётной стороны ул. Мира - 430 м маршруты № 6, № 10;

- две остановки «Камертон», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Островского - 470м и наименованием маршрутов № 3, № 5, с чётной стороны ул. Островского - 405 м, маршруты - № 4, № 5;

- две остановки «ул. Пушкина» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Пушкина – 440м. наименование маршрутов - № 4, № 5, с чётной стороны – 391м маршруты № 5, № 4;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки, а также и нерегулируемым пешеходным переходам.

Пешеходные переходы оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

- №4, №5, №6, №7, №8, №10- маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 280 м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 перепады высоты на пути: *есть, нет* (перепады высоты существуют), их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступно (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт с применением индивидуальных решений с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организационно-альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2020г.г.».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): временнo недоступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование потребителем(с общественными организациями)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: Акт обследования ОСИ к паспорту доступности МБДОУ № 64 «Радуга» от 29.09.2014г.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте или сайте - окружной территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда ds64@admsurgut.ru

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 29 сентября 2014 г.,
2. Актов обследования объекта: № акта от 29 сентября 2014г.
3. Результатов обследования комиссии от 29 сентября 2014 г.

Паспорт составлен решением Рабочей группы по паспортизации объектов социальной сферы г. Сургу́та при координации совета по делам инвалидов (протокол № 04.08.2015)



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 64 «Радуга»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, 20/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5388,1 кв.м
 - часть здания кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10430,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (июль 2015), капитального: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- полное юридическое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 «Радуга»
 - краткое наименование: МБДОУ № 64 «Радуга»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, 20/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Гагарина, 11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

Дошкольное образовательное учреждение участвует в реализации таких направлений развития муниципальной системы образования, как обеспечение дошкольных образовательных услуг, присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Педагогический коллектив работает над проблемой сохранения здоровья детей в условиях детского сада. В 2014-2015 учебном году обучение в детском саду ведётся по двум направлениям:

1) Основная программа дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми включает в себя

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.

2) Дополнительная общеобразовательная программы: «Социокультурные истоки» - развивает духовно-нравственную стержневую основу, отражает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий в которых осуществляется образовательный процесс.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **430 человек.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-ми направлениях, вблизи объекта располагаются :

- две остановки «Банк Уралсиб», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Мира - 280м. и наименованием маршрутов № 7, № 8, с чётной стороны ул. Мира - 430 м., маршруты № 6, № 10;

- две остановки «Камертон», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Островского - 470 м. и наименованием маршрутов № 3, № 5, с чётной стороны ул. Островского - 405 м., маршруты - № 4, № 5;

- две остановки «ул. Пушкина» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Пушкина – 440 м. наименование маршрутов - № 4, № 5, с чётной стороны – 391м, маршруты № 5, № 4.

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки, а также по нерегулируемым пешеходным переходам.

Пешеходные переходы оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

- №4, №5, №6, №7, №8, №10- маршрутов движения до объекта с нечётной и чётной стороны - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 280м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, (перепады высоты существуют)* Их обустройство для инвалидов на коляске: *(нет)*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания


№. п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ и сайте ds64admsurgut.ru согласовано

 Рагозина Ирина Мстиславна, заведующий; тел. 45-08-18
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 64 «Радуга»

Муниципальное образование
городской округ г. Сургут

«29» 09 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание дошкольного образовательного учреждения
- 1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, 20/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажное, 5388,1 кв.м
 - часть здания кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 10430,6 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985, последнего капитального ремонта _ -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего (июль 2015), капитального: не предусмотрено
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное юридическое наименование – согласно Уставу: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 «Радуга,
краткое наименование: МБДОУ № 64 «Радуга»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Островского, 20/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор об использовании муниципального имущества на праве оперативного управления
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, 62840 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБДОУ № 64 «Радуга» осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по реализации дошкольного образования от 30 июля 2014 года регистрационный № 1595, серия 86 ЛО1 № 0000797, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии бессрочно.

Основная цель деятельности учреждения – реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Педагогический коллектив работает над проблемой сохранения здоровья детей в условиях детского сада. В 2014-2015 учебном году обучение в детском саду ведётся по двум направлениям:

1) Основная программа дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми включает в себя

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.

2) Дополнительная общеобразовательная программы: «Социокультурные истоки» развивает духовно-нравственную стержневую основу, отражает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий в которых осуществляется образовательный процесс.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6-ти направлениях, вблизи объекта располагаются :

- две остановки «Банк Уралсиб», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Мира 280м. и наименованием маршрутов № 7, № 8, с чётной стороны ул. Мира - 430м маршруты № 6, № 10;

- две остановки «Камертон», с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Островского - 470 м. и наименованием маршрутов № 3, № 5, с чётной стороны ул. Островского -405 м., маршруты - № 4, № 5;

- две остановки «ул. Пушкина» с расстоянием до объекта с нечётной стороны ул. Пушкин – 440 м. наименование маршрутов -№ 4, № 5, с чётной стороны – 391м, маршруты №5, №4
Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки, а также и нерегулируемым пешеходным переходам.

Пешеходные переходы оборудованы пандусами для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного низкопольного пассажирского транспорта к объекту

- №4, №5, №6, №7, №8, №10- маршрутов движения до объекта с нечётной и чётно стороны - адаптированы для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 280м

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин. (быстрый шаг); 8 мин. (медленный шаг).

3.2.4 перекрестки, *нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет регулируемые: со звуковой сигнализацией, таймером*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (перепады высоты существуют) Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: физическая доступность для всех категорий инвалидов временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный ремонт с применением индивидуальных решений с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный, индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания)

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014-2020г.г.»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации после проведения организационных мероприятий и обучения персонала, оказана ситуационная помощь инвалидам, уровень доступности повысится до доступно условно а после выполнения работ по реконструкции объекта будет достигнут оптимальный уровень доступности для различных категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (К,С,О,Г,У).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем общественными организациями) требуется, .

4.4.1. согласование на Комиссии: рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № _____ от _____ (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) _____

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации _____

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональный _____

председатель Сургутской общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов Соколова Л. Е.

4.4.6. другое: _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объек (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъек Российской Федерации: ds64@admsurgut.ru, окружные мероприятия информации: система ХМАО-Югры раздел «ДС»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 4 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте БУ СПО ХМАО-Югры на 26 л.

Планы поэтажные на 3 л.

Ситуационная схема на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Руководитель рабочей группы:
Заместитель заведующего по УВР
МБДОУ № 64 «Радуга» С.И. Петрова



(Подпись)

Члены рабочей группы:
Ведущий специалист департамента
архитектуры и градостроительства Белоконов П.В.



(Подпись)

Главный специалист по содержанию и ремонту автомобильных
дорог департамента городского хозяйства Байков А.Б.



(Подпись)

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения
безопасности департамента образования Арсанбекова Т.В.



(Подпись)

Ведущий специалист по ОТ МБДОУ № 64 «Радуга» Гусева О.А.



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации
инвалидов по зрению «Тифлопуть» Филатов С. И.



(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации
инвалидов всероссийского общества инвалидов Соколова Л. Е.



(Подпись)



I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ детский сад № 64 «Радуга», ул. Островского, д. 20/1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	Есть/Нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Вход (входы) на территорию	Есть	№1 1-А	№1 1А 1Б	Отсутствуют доступные элементы информации об учреждении	Все	Оборудовать доступными элементами информации на объекте	Индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения на территории	Есть	№2 2-А 2-Б 2-В 2-Г	№2 2-А 2-Б 2-В 2-Г	Отсутствуют тактильные указатели, предупреждающие об изменении направления и профиля движения, места отдыха, информационная поддержка на всём пути движения МГН,	С, Все	Оборудовать тактильными указателями, информационной поддержкой на всем пути МГН	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР
Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствует	Все	По нормам безопасности оборудовать автостоянку на территории учреждения запрещено. Оборудовать место для парковки за территорией д/с.	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют доступные элементы информации, автостоянка. Нет информационной поддержки на всём пути движения МГН.	Все	Оборудовать доступными элементами информации на объекте, тактильной полосой, информационной поддержкой на всем пути	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ детский сад № 64 «Радуга», ул. Островского, д. 20/1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
	ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото		Содержание	Виды работ	
Лестница (наружная)	Есть	№3А №3Б	№3 №3А №3Б	1 и последняя ступени не выделены цветом или фактурой. Нет дополнительных поручней, которые выступают за лестничные марши, ступени не ровные с шероховатой поверхностью, не закругленные. Нет бортиков. Ширина маршей ниже нормы 1,15м.	Все	Оборудовать дополнительными поручнями (ф.3Б), выполнить закругление ступеней, выделить цветом или фактурой краевые ступени лестниц. Оборудовать бортиками ступени	Текущий ремонт
Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	К, О	Оборудовать пандусом или подъемным устройством; поручнями	Текущий ремонт индивидуальное решение с Т
Входная площадка (перед дверью)	Есть	№3 №4	№3 №3Б, №4	Размеры площадок не соответствуют нормам. Нет дренажных и водосборных решеток, противоскользящего покрытия	Все, О, С	Установить дренажные водосборные решетки.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с Т
Дверь (входная)	Есть	№3 №4	№3 №4	Ширина двери (0,9м) не соответствует нормам 1,2м. Отсутствует фиксатор положений «открыто-закрыто», нет кнопки вызова., У доводчика отсутствует функция 5 сек. задержки.	С, О, К	Увеличить ширину дверей до 1,2м. Установить фиксатор положений «открыто-закрыто», кнопку вызова. Настроить доводчик с функцией 5 сек. задержки закрывания.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с Т

Тамбур	Есть	№5 №5А №5Б	№5 5А 5Б 5В	Размеры тамбуров не соответствуют нормам 1,39м x 1,7м, ширина двери 0,85м, пороги h=0,03м 1 и последняя ступени не закруглены, не выделены цветом или фактурой. Нет пандуса, дополнительных поручней, кнопки вызова. Ширина маршей 1,15м. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Размеры тамбуров не соответствуют нормам 1,39м, ширина двери 0,9м. Снизить высоту порогов. Отсутствует у доводчика функция 5сек. задержки, информационное табло.	Все	Выполнить перепланировку тамбуров, ликвидировать пороги. Закруглить краевые ступени, выделить ступени цветом или фактурой. Оборудовать пандусом, дополнительными поручнями, дренажными и водосборными решетками. Выполнить перепланировку центрального тамбура в соответствии с нормами 1,5м, увеличить ширину двери 1,2м, ликвидировать пороги, установить информационное табло. Настроить доводчик с функцией 5сек. задержки закрывания	Текущий ремонт, индивидуальное решение с Т
ОБЩИЕ требования к зоне					Все	Капитальный ремонт индивидуальное решение с Т	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	№3, 3А, 3Б; 4, 5, 5А, 5Б	№3; 3А; 3Б, №4, 5 5А, 5Б, 5В	Капитальный, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-1 - частично доступно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - ступенно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Итоговый вывод: отсутствует доступ на объект инвалидов для всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН. Организация входа в здание для инвалидов возможна через центральный вход при его реконструкции. При проведении организационно-технических мероприятий и обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности повышается до условно-доступного (ДУ). После реконструкции центрального входа уровень доступности повышается до доступного полностью (ДП-В).

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МБДОУ детский сад № 64 «Радуга», ул. Островского, д. 20/1

Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов					
	ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ				
Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	№12А	№6А №6Б №6В №6Г	Отсутствует на всем пути следования тактильная и визуальная информация, предупреждающая об изменениях направления движения и рельефа. Отсутствует предупредительная тактильная полоса за 0,6м до лестницы. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения, зона отдыха. Отсутствует информационная схема. Проемы на путях следования в коридорах меньше 1,0м. Отсутствуют карманы для инвалидов колясочников.	С, Г К, О, У	Установить тактильные направляющие, элементы, информационную схему, поручни вдоль стены по направлению зоны отдыха, оборудовать зоны отдыха, привести в соответствии с нормативными требованиями. Оборудовать предупредительной тактильной полосой за 0,6м, стены поручнями.	Текущий ремонт, индивидуально решение с ТСР				
		№6									
№7											
№8											
№9											
№10											
№11											
№12											
Лестница (внутри здания)	Есть	№6А						Отсутствуют поручни на стенах, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, тактильное обозначение этажей на поверхности перил, отсутствует контрастный противоскользящий уголок. Ширина лестничного марша менее нормы (1.10м.), нет бортика у бортика по ступени	Все С, О	Оборудовать стены поручнями, обозначить этажи на перилах тактильными указателями, установить контрастный противоскользящий уголок на ступени. Оборудовать боковыми бортиками ступени лестниц. Заменить (адаптировать) напольное покрытие. Предусмотреть автономное питание	Текущий ремонт, индивидуально решение с ТСР
		№6Б									
		№6В									
		№6Г									
		6-А									
		6-Б									

				лестниц.				спортное средство. Предусмотреть предохранительную защиту или поручни в зоне опасности.			Текущий ремонт
Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	Отсутствуют	К	Оборудовать вертикальным подъемником (эвакуационные лестницы) на 3-5 ступеней.	К	Оборудовать подъемным устройством	4	индивидуальное решение с ТСР	Текущий ремонт
Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	К	Оборудовать подъемным устройством	К	Оборудовать подъемным устройством		индивидуальное решение с ТСР	Текущий ремонт
Дверь	Есть	№12-А №12-Б №12-В №12-Г	№6 №7 №8А №8Б	Отсутствуют информирующие обозначения, не соответствует нормам ширина дверного проема (0,8м), высота порога 0,050м.	Все	Оборудовать информирующими обозначениями, контрольной наклейкой дверные полтона, увеличить ширину дверных проемов до 0,9м., уменьшить высоту порога до 0,014м.		Оборудовать информирующими обозначениями, контрольной наклейкой дверные полтона, увеличить ширину дверных проемов до 0,9м., уменьшить высоту порога до 0,014м.		Текущий ремонт	Текущий ремонт
Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	№7 №8 №9 №10 №11 №12	№6 №6А №7 №8 №8А №8Б №10 №10А	Отсутствуют поручни на стенах, нет тактильной информации, зон безопасности	Все	Оборудовать поручнями, тактильной информацией, зонами безопасности. Не задымляющиеся зоны безопасности оборудовать двухсторонней связью.		Оборудовать поручнями, тактильной информацией, зонами безопасности. Не задымляющиеся зоны безопасности оборудовать двухсторонней связью.		Текущий ремонт	Текущий ремонт
Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу	Есть	№6 №6А №19	№6А №6Б №6В №6Г №10 10А	Отсутствуют поручни на стенах, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, тактильное обозначение этажей на поверхности перил, отсутствует контрастный противоскользящий уголок. Ширина лестничного марша менее нормы (1.10м.), нет боковых бортиков на ступеньках лестниц.	Все	Оборудовать стены поручнями, обозначить этажи на перилах тактильными указателями, установить контрастный противоскользящий уголок на ступени. Оборудовать боковыми бортиками ступени лестниц. Кромки ступеней лестниц и поручни окрасить светящейся краской в темноте. Оборудовать предохранительную защиту или поручни в зоне опасности.		Оборудовать стены поручнями, обозначить этажи на перилах тактильными указателями, установить контрастный противоскользящий уголок на ступени. Оборудовать боковыми бортиками ступени лестниц. Кромки ступеней лестниц и поручни окрасить светящейся краской в темноте. Оборудовать предохранительную защиту или поручни в зоне опасности.		Текущий ремонт	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует на всем пути следования тактильная и визуальная информация, предупреждающая об изменениях направления	Все	Оборудовать на всем пути следования тактильными и визуальными информациями, предупредительными об изменениях направления движения и рельефа. поручнями		Оборудовать на всем пути следования тактильными и визуальными информациями, предупредительными об изменениях направления движения и рельефа. поручнями		Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

			движения и рельефа. Отсутствуют поручни, зоны отдыха (безопасности), пандус. 1 и последняя ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствует закругление и окраска ступени контрольной краской. Ширина лестничного марша менее нормы 1.10м., нет боковых бортиков на ступеньках лестниц. Ширина дверей 0,8м. Ребра ступеней не закруглены, не окрашены в контрастный цвет. Кромки ступеней и поручни не окрашены светящейся в темноте краской.	ми, зонами отдыха (безопасности), пандусами. 1-ую и последнюю ступени выделить цветом или фактурой, выполнить закругление и окраску ступеней контрольной краской. Оборудовать ступени лестниц боковыми бортиками. Увеличить ширину дверей 0,9м. Ребра ступеней закруглить, окрасить ступени в контрастный цвет. Кромки ступеней и поручни окрасить светящейся в темноте краской. Заменить (адаптировать) напольное покрытие. Оборудовать предохранительную защиту или поручни в зоне опасности. Оборудовать вертикальным подъемником (эвакуационные лестницы) на 3-5 ступеней.
--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	№12А, 12Б, 12В, 12Г, №7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 6А, 19	№6А, 6Б, 6В, 6Г, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 10, 10А	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-И - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД ступню

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны – организация альтернативной формы обслуживания

ментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов для всех категорий (К, О, С, Г, У) и МПН. Организация входа здания для инвалидов возможна через центральный вход при его реконструкции. При проведении организационно-технических мероприятий и обучения персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам, уровень доступности повышается до условно-доступного (ДУ). После реконструкции центрального входа уровень доступности повышается до доступного полностью (ПТР)

И. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ детский сад № 64 «Радуга», ул. Островского, д. 20/1

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания (группы, кабинет логопеда, педагога-психолога)	Есть	№14 №20 №21	№11 №11А №11Б №12 №13 №14 №15	Не соответствует высота порога 0,035м, отсутствуют акустические тактильные средства, таблички, обозначающие назначение помещения, поручни вдоль стен. Ширина двери 0,8м. Нет специализированной мебели.	К	Уменьшить высоту порогов до 0,014м, установить поручни вдоль стен, акустические тактильные средства, таблички о назначении помещения. Увеличить ширину дверей до 0,9м, обеспечить специализированной мебелью.	Текущий ремонт
2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортивный зал)	Есть	№15 №22	№9 №16 №17 №18 №19 №20	Не соответствует высота порога 0,035м., отсутствуют акустические тактильные средства, таблички, обозначающие назначение помещения, поручни вдоль стен. Ширина двери 0,8м. Нет специализированной мебели.	Все	Уменьшить высоту порогов до 0,014м., установить поручни вдоль стен, акустические тактильные средства, таблички о назначении помещения. Увеличить ширину дверей до 0,9м, обеспечить специализированной мебелью	Текущий ремонт
3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-

4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	
5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует высота порога 0,035м., отсутствуют акустические тактильные средства, таблички, обозначающие назначение помещения, поручни вдоль стен. Ширина двери 0,8м. Нет специализированной мебели.	Все	Уменьшить высоту порогов до 0,014м, установить поручни вдоль стен, акустические тактильные средства, таблички о назначении помещения. Увеличить ширину дверей до 0,9м, обеспечить специализированной мебелью	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
цели назначения здания (целевого назначения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	№14, 15, 20, 21, 22	№11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 15, 9, 16, 17, 18, 19, 20	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-1 тушно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД тушно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов для всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН.

1. Результаты обследования:
5. Санитарно - гигиенических помещений
МБДОУ детский сад № 64 «Радуга», ул. Островского, д. 20/1

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	ЕСТЬ/ НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 Туалетная комната	Есть	№16 №17	№21 №22 №23	Отсутствуют тактильные таблички с информацией о назначении помещения, универсальная кабина, кнопки вызова, отсутствуют откидные поручни, крючки, унитазы с автоматическим сливом, нет свободного пространства для пересаживания возле унитаза, откидных и поворотных сидений, опоры для спины. Смеситель умывальника не рычажного типа, проем двери 0,6м, размеры туалетной комнаты 1,05х2,35м.	Все	Оборудовать тактильными табличками с информацией о назначении помещения, универсальной кабиной, кнопкой вызова, поручнями, крючками, унитазами с автоматическим сливом. Произвести перепланировку туалетной комнаты (ф.22,23). Установить смесители на умывальниках рычажного или бесконтактного типа, откидные и поворотные сидения, опоры для спины. Расширить проем двери до 0,9м.	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСП
2 Душевая/ ванная комната	Нет	-	-		-	-	-
3 Бытовая комната (гардеробная)	Есть	№18	№24	Отсутствует рельефная нумерация шкафов на контрастном фоне, проем двери 0,8м, высота порога 0,05м.	Все	Обозначить рельефные нумерации шкафов	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные таблички с информацией о назначении помещения. универсальная кабина. кнопки	Все	Оборудовать тактильными табличками с информацией о назначении помещения, универсальными кабинами. кнопкой	Текущий ремонт

				вызова, отсутствуют откидные поручни, крючки, унитаза с автоматическим сливом, нет свободного пространства для пересаживания возле унитаза, откидных и поворотных сидений, опоры для спины. Смесь умывальника не рычажного типа, проем двери 0,8м, высота порога 0,05м. Отсутствуют душевые кабины с дверями, открывающимися наружу, нет сидений, поручней, свободной зоны. Отсутствует рельефная нумерация шкафов на контрастном фоне.	вызова, откидными поручнями, крючками. Установить унитазы с автоматическими сливами, произвести перепланировку в туалетной комнате. Установить смеситель умывальника рычажного и бесконтактного типа, откидные и поворотные сидения, опоры для спины. Расширить проем двери 0,9м, уменьшить высоту порога до 0,014м. Оборудовать душевой кабиной с дверями, открывающимися наружу, сидением, поручнем, свободной зоны. Обозначить рельефной нумерацией шкафы на контрастном фоне.
--	--	--	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	№16, 17, 18	№21, 22, 23, 24	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-] - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны – организация альтернативной формы обслуживания
 Iментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов для всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ детский сад № 64 «Радуга», ул. Островского, д. 20/1

№ /п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего расположения в пространстве	Все	Сформировать комплексную систему информации, позволяющую инвалиду определять место своего расположения в пространстве	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего расположения в пространстве	С	Сформировать комплексную систему информации, позволяющую инвалиду определять место своего расположения в пространстве	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР
3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять	С, О	Сформировать комплексную систему информации, позволяющую инвалиду определять	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

					место своего расположения в пространстве	место своего расположения в пространстве
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, позволяющая инвалиду определять место своего расположения в пространстве	Все	Сформировать комплексную систему информации, позволяющую инвалиду определять место своего расположения в пространстве
						Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ- доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения возможны – организация альтернативной формы обслуживания
 имментарий к заключению: отсутствует доступ на объект инвалидов для всех категорий (К, О, С, Г, У) и МПН.




Фото № 1 Вход



Фото № 1-А Вход



Фото № 1-Б Вход(№2)




Фото № 2 Путь (пути) движения на территории



Фото № 2-В Путь (пути) движения на территории





Фото № 2-А Путь (пути) движения на территории





Фото № 3 Входная площадка (перед дверью), дверь (входная)





Фото № 3-Б Лестница (наружна)





Фото № 5 Тамбур



Фото № 5-А Тамбур



Фото № 5-Б Тамбур



фото № 5-В Тамбуи



Фото № 6 Коридор (зона ожидания)




фото № 6-А Лестница (внутри




Фото № 6-Б Лестница (внутри здания) в вестибюле



фото №6-В Лестница (внутри здани




Фото № 6-Г Лестница (внутри здания)



фото № 7 Дверь, коридор



фото № 8 Коридор



фото № 8-А Коридор



фото № 8-Б Кор




фото № 9 Просторная



фото № 10 Лестница (внутри здания по путям к эвакуационному выходу)



Фото № 10А лестница (внутри здания по путям к эвакуационному выходу)



Фото № 11 группа (уголок для занятий)



Фото № 11А группа (уголок для игр)



фото № 11Б Вход в гру





Фото № 13 Кабинет логопеда



фото № 14 Вход в кабинет педагога-психолога



Фото № 15 Кабинет педагога-психолога



фото № 16 Музыкальный зал



фото № 17 Музыкальный зал



Фото № 18 Вход в спортивный зал



Фото № 19 Спортивный зал



Фото № 20 Спортивный зал



Фото № 21 Туалетная комната для детей



Фото № 22 Туалетная комната для




Фото № 24 Бытовая комната (гардеробная)

транспорта к детскому саду



Фото № 25 Остановка на пр. Мира «Банк Уралсиб» (чётная сторона)



Фото № 26 Остановка на пр. Мира «Банк Уралсиб» (нечётная сторона)



Фото № 27 Остановка на пр.Мира «Банк Уралсиб» (нечётная сторона)



Фото № 28 Регулируемый пешеходный переход на пр.Мира




Фото № 29 Путь от пр. Мира до д/с № 64 «Радуга»



Фото № 30 Путь от пр. Мира до д/с № 64 «Радуга»

1. План-схема МБДОУ № 64 "Радуга"
 План-схема расположения МБДОУ № 64 "Радуга",
 пути движения транспортных средств и обучающихся.



- Движение детей в образовательное учреждение
- Тротуар
- Жилая застройка
- ⇄ Движение транспортных средств
- Проезжая часть
- ↓ Понижение бордюрного камня
- Светофор, оснащён звуковым сигналом и таймером
- Светофор не оснащён звуковым сигналом
- Н Исследуемый объект МБДОУ № 64 "Радуга"
- Остановка общественного транспорта